



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД № 194 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
ДНР 86156, город Макеевка, Горняцкий район, микрорайон Мирный, дом 15а
тел: 06232 – 77170; Идент. код 51012815, e-mail: kovalenko-elena1640@mail.ru

исх. № 01-11/ 74 от 16 августа 2023 г.

Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майору внутренней службы Ковач Н.С.

Уважаемый Никита Сергеевич!

Администрация МБДОУ № 194 в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности предоставляет Вам следующий план:

План выполнения нарушений требований пожарной безопасности, мероприятия по их устранению по МБДОУ № 194:

№ п/п	Нарушения	Мероприятия	Подтверждающая документация
1	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполнено	Прилагается
2	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	
3	Здание детского сада оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для	

		устранения нарушения	
4	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	
5	Ширина эвакуационных выходов составляет менее 0,8 м (проход из медкабинета в коридор, эвакуационные выходы из помещений пищеблока). группы № 1,2 (помещения для мытья и хранения посуды), выход из спортзала, помещение рабочего по ремонту	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	
6	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м (выход из помещения дошкольной группы № 2).	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	
7	Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	Подана заявка онлайн	
8	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа.	Утверждён и введен в действие Порядок обучения мерам пожарной безопасности МБДОУ № 194	Прилагается
9	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам.	Утверждён и введен в действие Порядок обучения мерам пожарной безопасности МБДОУ № 194	Прилагается
10	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Утверждён и введен в действие Порядок обучения мерам пожарной безопасности МБДОУ № 194	Прилагается
11	На путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное освещение.	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	
12	Обеспечить объект защиты табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Приобретено	Фото прилагается

13	Допускается использование подвальных и других технических помещений для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов(подвал)	В подвальном помещении оборудовано УКРЫТИЕ: имеются лавочки для сидения, аптечка, одеяла для укрытия участников учебно-воспитательного процесса	
14	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	Выполнено	Акт прилагается
15	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы не привлекались производители данного технического средства СПС для получения заключения.	Договор заключен 16.08.2023 Огнетушители отвезены на испытание 17.08.2023	Копия прилагается
16	Обеспечить здание детского сада эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающими направление движения, в коридорах на расстоянии не более 25м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров.	Выполнено	Фото прилагается
17	Двери пожароопасных технических помещений(за исключением помещений категорий В4 и Д), не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (проем в противопожарной	Управление образования администрации города Макеевки проинформировано о необходимости финансирования для устранения нарушения	

